



MACS WND-CTRL Kompakte Lösung für den Wickelantrieb

Die Changiersteuerung ist für den Einsatz in allen Wickelmaschinen geeignet. Ob Golddraht, Hightech-Fasern, Kabel oder Bänder gewickelt werden, die Steuerung bietet die benötigte Funktionalität und kann einfach konfiguriert werden.

Wickelparameter, wie Bandbreite, Verlegespalt und Winkelversatz können über eine SPS, einen PC oder ein Bedienpanel vorgegeben werden. Festere Wickelkörper, grössere Wickeldicken und minimale Umrüstzeiten sind die Pluspunkte gegenüber einer mechanischen Changierung.

Die Changiersteuerung beruht auf Grossserientechnik und bietet in kompakter, kostengünstiger Form alle benötigten Schnittstellen und Funktionsmodule. Für Anlagen ohne SPS steht optional eine integrierte PC-Bedienoberfläche zur Konfiguration und Überwachung mehrerer Wickelmodule zur Verfügung.